



福島県立美術館放射線測定結果(館内)

【2階】



【1階】




平成25年8月16日測定

$\mu\text{Sv/h}$

番号	測定場所	測定結果
【美術館1階】		
1	玄関	0.11
2	エントランスホール奥	0.10
3	企画展示室A-1	0.04
4	企画展示室A-2	0.04
5	企画展示室A-3	0.05
6	企画展示室B	0.06
7	実習室	0.11
8	講義室	0.06
9	講堂	0.06
【美術館2階】		
10	常設展示室A	0.06
11	常設展示室B	0.06
12	常設展示室C	0.07
13	常設展示室D	0.06

測定地点: 床上(地上)1m

福島県立美術館放射線測定結果(屋外)



平成25年8月16日測定

$\mu\text{Sv/h}$

番号	測定場所	測定結果
1	濾過池西側通路	0.26
2	駐輪場脇通路	0.37
3	日本庭園入口通路	0.89
4	正面玄関前彫刻作品付近	0.34
5	濾過池脇芝生中央	0.21
6	落水池西側芝生中央	0.14
7	レジェ作品設置芝生中央	0.23
8	玄関東側芝生中央	0.13
9	美術館西側芝生中央	0.23
10	日本庭園南側芝生中央	0.34
11	日本庭園東屋下	0.44
12	日本庭園東側林中央	0.23
13	日本庭園北側芝生中央	0.31
14	日本庭園西側林中央	0.92
15	日本庭園池取水口付近林	0.89
16	駐車場中央	0.31
17	西側駐輪場	0.10
18	美術館・図書館連絡通路中央	0.23

測定地点:地上1m